2021 국가안전대진단 점검결과 공개

<KAIST 부설 한국과학영재학교>

분류	명칭	위치	점검일	지적 사항	조치(예정)사항	비 고* (사진)
건축	창조관 옥상	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	09.30	- 선홈통 하부 빗물받이 설치권장	설치완료	
건축	예지관 외부	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	09.30	- 외부석재 보수필요	21년 공사 중 조치예정	
건축	예지관 내부	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	09.30	- 체육관 전반적 개선 필요(태풍피해)	21년 공사 중 조치예정	

대상분류	대상명칭	위치	점검일	주요 사항	조치사항	비 고* (사진)
보건위생	본관 급식실	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	09.30	- 일부 조리원 마스크 미착용	마스크 전체착용 및 재교육완료	
실험실	창조관	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	09.30	- 가스 충전 기한 초과	교체완료	
실험실	창조관	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	09.30	- 시약 직사광선 노출	이동완료	